

# LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

<b>1 ACESSOS E CIRCULAÇÃO URBANA</b> <b>ÁREA E CIRCULAÇÃO EXTERNAS A EQUIPAMENTOS URBANOS</b> <b>ÁREA E CIRCULAÇÃO EXTERNAS A EDIFICAÇÕES</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO (SIM/NÃO/N.A.)*	ITEM DA NBR 9050/15:	OBSERVAÇÃO
<b>1.1</b>	<b>ROTA ACESSÍVEL</b>			
1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	N.A.	6.1	Não, pois tem meio fio de um lado e muro do outro.
<b>1.2</b>	<b>CALÇADAS</b>			
2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	SIM	6.12.3.b)	
3	As faixas livres não possuem obstáculos?	SIM	6.12.3.b)	
4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	SIM	6.12.3.a)	
5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	N.A.	6.12.1 6.12.3.c)	Não há previsão de calçada com largura superior a 2,00m.
6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	N.A.	6.12.3.b)	Não há previsão de faixa livre de 2,10m de altura.
7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	N.A.	5.2.8.2.3	Não há previsão de sinalização suspensa.
8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	SIM	6.12.3.b)	
9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	N.A.	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	N.A.	5.4.6.2	Não há previsão de sinalização visual
11	Ha sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?	SIM	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	
12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti- derrapante, sob condição seca ou molhada?	SIM	6.3.2	
13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	NÃO	6.12.4	
14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas?	SIM	6.12.7	
15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	SIM	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	SIM	6.12.7.3	

17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	SIM	6.12.7.3	
18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	SIM	6.12.7.3.1	
19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?	N.A.	6.12.7.3.5	Não há previsão de canteiro no projeto.
20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?	N.A.	8.2.2.3	Não há previsão de semáforo no projeto.
21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?	N.A.	5.6.4.3 8.2.2.1	Não há previsão de semáforo no projeto.
<b>1.3</b>	<b>PASSARELAS</b>			
22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.	N.A.	6.13.1	Não há previsão de passarelas no projeto.
<b>1.4</b>	<b>RAMPAS E ESCADAS</b>	N.A.		Não há escadas ou rampas edificadas, apenas as executadas como rebaixo de passeio, não se aplicando a verificação dos itens 23 a 38
<b>1.5</b>	<b>PLATAFORMAS E ELEVADORES</b>	N.A.		Não há Plataformas e Elevadores, não se aplicando a verificação dos itens 39 a 53.
<b>1.6</b>	<b>ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS</b>	N.A.		Não há estacionamento de veículos, não se aplicando a verificação dos item
<b>2</b>	<b>ÁREA E CIRCULAÇÃO INTERNAS A EQUIPAMENTOS URBANOS</b> <b>ÁREA E CIRCULAÇÃO INTERNAS A EDIFICAÇÕES</b>			
	<b>OBSERVAÇÃO: Não há edificações ou circulações internas a equipamentos urbanos, não se aplicando a verificação dos itens 63 a 129</b>			
<b>3</b>	<b>SANITÁRIOS EM ÁREAS URBANAS</b> <b>SANITÁRIOS EM EQUIPAMENTOS URBANOS</b> <b>SANITÁRIOS EM ÁREA DE USO COMUM DE EDIFICAÇÕES</b>			
	<b>OBSERVAÇÃO: Não há sanitários previstos no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 130 a 172</b>			
<b>4</b>	<b>VESTIÁRIOS EM ÁREAS URBANAS</b> <b>VESTIÁRIOS EM EQUIPAMENTOS URBANOS</b> <b>VESTIÁRIOS EM ÁREA DE USO COMUM DE EDIFICAÇÕES</b>			
	<b>OBSERVAÇÃO: Não há vestiários previstos no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 173 a 196</b>			
<b>5</b>	<b>MOBILIÁRIO URBANO</b> <b>MOBILIÁRIO EM ÁREAS INTERNA E EXTERNA DE EQUIPAMENTOS URBANOS</b> <b>MOBILIÁRIO EM ÁREAS INTERNA E EXTERNA (USO COMUM) DE EDIFICAÇÕES</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ATENDIMENTO (SIM/NÃO/N.A.)*</b>	<b>ITEM DA NBR 9050/15:</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>

5.1	MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	N.A.		Não há mobiliário urbano previsto no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 197 a 206
5.2	TRANSPORTE	N.A.		Não há pontos de embarque previsto no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 207 e 208
5.3	TELEFONES	N.A.		Não há telefones previstos no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 209 a 213
5.4	VEGETAÇÃO			
214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?	N.A.	8.8.3	Não há previsão de vegetação no projeto.
5.5	BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	N.A.		Não há balcões de atendimento ou informações no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 215 a 221
5.6	AUTO-ATENDIMENTO	N.A.		Não há autoatendimento previsto no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 222 a 226
5.5	BEBEDOUROS	N.A.		Não há bebedouros no projeto, não se aplicando a verificação dos itens 227 a 232